

Общее фото автомобиля

Данные по автомобилю





Марка	BMW
Модель	216d
Год регистрации	07/19
Пробег	166015
Объем двигателя	1.5L 85kw 116ps
Топливо	Diesel
Цена	Из наличия
Кол. Хозяев	1
VIN Nummer	WBA6W510105P00081
Сервисная книжка	Электронная
Последнее ТО	27.06.24 при 165969км
Документы в наличии?	Да
Резина	Летняя

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

Был авто битый?	Нет
Перекрашивался?	Нет
Состояние автомобиля	Хорошее
Кто был владельцем?	Лизинг
Состояние кузова	Хорошее , есть мелкие царапины по кузову , сколы на передней части авто , сколы на дверях , скол на лобовом стекле
Состояние салона	Чистое , без критичных дефектов , царапины на пластике багажника , царапины на пластике салона
Колесные диски	Литые
В салоне курили, животные?	Волос животных не обнаружено, запах нейтральный
Подкапотное пространство	Пыльное , масляных подтеков не обнаружено
Сколько ключей у автомобиля?	2
Ошибки по электронике	Активных ошибок не обнаружено
Мотор, коробка, дифференциал	Без нареканий
Ходовая часть	Сухая , без повреждений.
Документы в наличии?	Да
Общие мнение:	Автомобиль в хорошем состоянии для данного пробега , критичных нареканий нет.

Фото

Общее фото автомобиля



Общее фото автомобиля



Общее фото автомобиля



Общее фото автомобиля



